

Multihull Yachting, Olympic Marina Lavrio, Griechenland  
Oceanis 40 (2010), Baby, 03.09.2021 19:51:10

Sauberkeit

- |   |      |
|---|------|
| 1. Die Sauberkeit an Deck ist ...                     | ★    |
| 2. Die Sauberkeit in der Pantry ist ...               | ★    |
| 3. Die Sauberkeit in den Nasszellen ist ...           | ★★★★ |
| 4. Im Allgemeinen ist die Sauberkeit dieser Yacht ... | ★★   |


Ausrüstung

- |   |      |
|---|------|
| 5. Der Zustand der Segel ist ...                    | ★★★★ |
| 6. Der Zustand des Motors ist ...                   | ★★★★ |
| 7. Der Zustand der Elektrik ist ...                 | ★★★★ |
| 8. Der Zustand der Technik ist ...                  | ★★★  |
| 9. Der Zustand des Navigationsmaterials ist ...     | ★★   |
| 10. Der Zustand der Sicherheitsausrüstung ist ...   | ★★★  |
| 11. Im Allgemeinen ist der Zustand dieser Yacht ... | ★★   |

Personal & Service

- |  |       |
|--|-------|
| 12. Die Freundlichkeit des Personals ist ...       | ★★★★  |
| 13. Die Verständigung mit dem Personal verlief ... | ★★★★★ |
| 14. Die Kompetenz des Personals ist ...            | ★★★★★ |
| 15. Der Check-In verlief ...                       | ★★★★★ |
| 16. Der Service während des Törns ist ...          | ★★★★★ |
| 17. Der Check-Out verlief ...                      | ★★★   |

Allgemeine Daten

- |   |  |
|---|--|
| 18. Insgesamt empfinde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis als ... | ★★★★   |
| 19. Würden Sie diesen Vercharterer anderen Seglern                | ✗  |
| 20. Kommentar   | Zusammenfassen ist zusagen, dass die Sauberkeit des Bootes unzureichend war, vor allem da wir seit dem ersten Tag an nur eine Toilette wegen einem Pumpendefekt verwenden konnten. Der grundsätzliche Zustand des Bootes war nicht zufriedenstellend bis Lebensgefährlich da der Verschleiß der Ausrüstung gefährlich werden kann. |
| 21. Wie alt sind Sie?   | unter 31   |
| 22. Wie würden Sie diesen Segeltörn beschreiben?                  | Törn mit Freunden  |
| 23. Geschlecht  | Männlich   |
| 24. Ihr Land  |  AT   |