












Aba Vela, ACI Marina Split, Kroatien

Fountaine Pajot Astrea 42F (2020), MOJO, 29.10.2021 16:45:20






Sauberkeit

- | | |
|---|---|
| 1. Die Sauberkeit an Deck ist ... |  |
| 2. Die Sauberkeit in der Pantry ist ... |  |
| 3. Die Sauberkeit in den Nasszellen ist ... |  |
| 4. Im Allgemeinen ist die Sauberkeit dieser Yacht ... |  |




Ausrüstung

- | | |
|---|--|
| 5. Der Zustand der Segel ist ... |  |
| 6. Der Zustand des Motors ist ... |  |
| 7. Der Zustand der Elektrik ist ... |  |
| 8. Der Zustand der Technik ist ... |  |
| 9. Der Zustand des Navigationsmaterials ist ... |  |
| 10. Der Zustand der Sicherheitsausrüstung ist ... |  |
| 11. Im Allgemeinen ist der Zustand dieser Yacht ... |  |

Personal & Service

- | | |
|--|---|
| 12. Die Freundlichkeit des Personals ist ... |  |
| 13. Die Verständigung mit dem Personal verlief ... |  |
| 14. Die Kompetenz des Personals ist ... |  |
| 15. Der Check-In verlief ... |  |
| 16. Der Service während des Törns ist ... | |
| 17. Der Check-Out verlief ... |  |

Allgemeine Daten

- | | |
|---|--|
| 18. Insgesamt empfinde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis als ... |  |
| 19. Würden Sie diesen Vercharterer anderen Seglern |  |
| 20. Kommentar | |
| 21. Wie alt sind Sie? | 31 - 40 |
| 22. Wie würden Sie diesen Segeltörn beschreiben? | Törn mit Freunden |
| 23. Geschlecht | Männlich |
| 24. Ihr Land |  HR |